

RHIMA BX KISTENSPÜLMASCHINEN

ABBILDUNGEN



Doppelwandige isolierte „counter-balanced“ Türen, mit einem Schutz gegen Zufallen.



Außenliegende Steigrohre für eine bessere Hygiene in der Maschine. Waschsysteme ausgerüstet mit Seitenlichen Waschrohren.



Die sehr kräftigen Waschpumpen sind vertikal montiert. Dadurch sind sie selbstentleerend und bleibt kein Spülwasser in den Pumpen zurück.



Verstellbare Öffnung, um die Kraft der warmen Luft aus der Trockenzone zu regeln.



Alle RHIMA Kistenspülmaschinen enthalten Oberflächenfilter, die grobe Verschmutzungen vom Spülwasser fernhalten. Im Waschtank wurden vor den Pumpen noch zusätzliche Filter eingebaut, die die Pumpen vor verschmutzendem Material schützen, das nicht von den Oberflächenfiltern aufgefangen wird.



Die Wascharme sind mit Schnellkupplungen befestigt und lassen sich daher zum Reinigen ganz leicht entfernen. Durch die selbstreinigenden Düsen der Wascharme ist keine tägliche Reinigung erforderlich. Seitliche Wasch- und Nachspülarme sorgen für ein maximal hygienisches Ergebnis.



Genau wie die anderen Teile der Maschine sind auch die Boiler aus AISI 316 Edelstahl hergestellt. Die Boiler sind komplett isoliert und das Heizelement befindet sich in der Mitte. Dadurch geht keine Wärme oder Energie verloren. Die Maschinen arbeiten standardmäßig mit 60 Grad warmem Wasser. Durch das Aufstellen von zusätzlichen Boilern oder einer Energie-Rückgewinnungsanlage kann die Maschine auch an kaltes Wasser angeschlossen werden.



Wenn die Schiebetüre geöffnet ist, ist das starke Edelstahl-Kettenband mit Seitenführungen aus Edelstahl gut für die Reinigung zugänglich. Auch die Oberflächenfilter sind leicht zu entfernen.




Freitragende Trockenzone, wird über der Auslaufzone montiert.



Optionaler Dampfkondensator. Wird empfohlen, wenn die Maschine in einem Raum mit wenig Lüftung aufgestellt wird.



Die Öffnungen des Turbogebüses befinden sich unter dem Förderband und an den Seiten des Förderbands.



Die Turbotrocknung ist mit zwei Hochleistungsventilatoren ausgestattet.